



บทความวิชาการ

มารู้จัก เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ กันดีกว่า

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. บทนำ

ในปัจจุบันนี้ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด มีความสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งการใช้เครื่องมือวัดจะเป็นตัวบอกขนาดของงาน ว่าได้ขนาดพิถีพิถันตามที่ต้องการหรือไม่ และในเครื่องมือวัดมีอยู่หลายชิ้น เช่น บรรทัดเหล็ก, เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์, ไมโครมิเตอร์, วงเวียนถ่ายขนาด, ใบวัดมุม เป็นต้น

เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการใช้วัดปฏิบัติงาน กรวัดเพื่อตรวจสอบชิ้นงานนั้นคืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ หรือเรียกสั้นๆว่า เวอร์เนียร์ เป็นเครื่องมือวัดที่มีสเกลอ่านค่าได้ในตัวเองหรือบางทีเราเรียกว่า **Direct Measurement** ค่าสเกลในการวัดจะละเอียดกว่าไม้บรรทัดธรรมดา เราสามารถใช้เวอร์เนียร์ วัดทั้งความโตวัดดูด้านนอก, ความโตวัดดูด้านใน, และวัดความลึกชิ้นงานได้ด้วย ซึ่งหน่วยการวัดที่นิยมใช้อยู่ 2 ระบบ ด้วยกัน คือ

1. ระบบอังกฤษ (The English System) มี


ขนาดความละเอียดเป็น $1/128$ และ $1/1000$ นิ้ว (Inch)

2. ระบบเมตริก (The Metric System) มี

ขนาดความละเอียดเป็น $1/10$, $1/20$ และ $1/50$ มิลลิเมตร

2. หลักการของสเกลเวอร์เนียร์


สเกลเวอร์เนียร์เป็นสเกลที่สร้างขึ้นให้มีระยะห่างของช่องสเกลต่างจากสเกลหลัก โดยมีความสัมพันธ์ต่อกันง่ายๆ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1 สเกลเวอร์เนียร์ 10 ช่องเท่ากับสเกลหลัก 9 ช่อง ดังนั้นแต่ละช่องของสเกลเวอร์เนียร์จะสั้นกว่าแต่ละช่องของสเกลหลักเป็นระยะ $1/10$ ของ 1 ช่องของสเกลหลักจากรูปที่ 1 ซีดศูนย์ของสเกลหลักและของสเกลเวอร์เนียร์อยู่ตรงกัน ช่องแรกของสเกลเวอร์เนียร์จะสั้นกว่าแต่ละช่องของสเกลหลักเป็นระยะ $1/10$ ของ 1 ช่องของสเกลหลัก ซีดที่สองของสเกลเวอร์เนียร์จะอยู่ที่สเกลสั้นกว่าซิดที่สองของสเกลหลัก $2/10$ ของระยะ 1 ช่องของสเกลหลัก ซีดที่สิบของสเกลเวอร์เนียร์ จะอยู่ที่ระยะสั้นกว่าซิดที่สิบของสเกลหลัก $10/10 = 1$ ช่องของระยะสเกลหลัก นั่นคือซิดบนสเกลเวอร์เนียร์จะตรงกับซิดบนสเกลหลัก



รูปที่ 1 ช่องสเกลสเกลเวอร์เนียร์

ที่มา : <http://gotoknow.org>

3. ส่วนประกอบหลักของเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์



รูปที่ 2 ส่วนประกอบหลักของเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์

ที่มา : <http://www.rmutphysics.com>

ปากวัดนอก A-A ใช้จับวัตถุที่ต้องการวัดขนาด เช่น ความหนา ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของวัตถุ

ปากวัดใน B-B ใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวัตถุ แกน C ใช้วัดความลึกของวัตถุ

สเกลหลัก D เป็นสเกลที่เหมือนไม้บรรทัด เป็นสเกลที่อยู่กึ่งกลาง มี 2 หน่วยคือ เซนติเมตร (หรือมิลลิเมตร) และนิ้ว

สเกลเวอร์เนีย E เป็นสเกลที่ช่วยให้อ่านค่าได้ละเอียดขึ้น สเกลเวอร์เนียสามารถเลื่อนไปมาบนสเกลหลักได้

ปุ่ม F ติดอยู่กับสเกลเวอร์เนีย ใช้สำหรับเลื่อนสเกลเวอร์เนีย

สกรู G ติดอยู่กับสเกลเวอร์เนียเช่นกัน ใช้ล็อกสเกลเวอร์เนียให้ติดแน่นกับสเกลหลัก ทำให้สเกลเวอร์เนียไม่ขยับขณะอ่านค่าการวัด

ค่า Least count

เวอร์เนียคาลิเปอร์ (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เวอร์เนีย) มีหลายรุ่น แต่มีรูปร่างคล้ายกัน ที่แตกต่างกันคือความละเอียดของการวัด ซึ่งจะหาได้จากสเกลเวอร์เนีย ดังนี้

สมมติเวอร์เนียอันหนึ่งมีจำนวนช่องสเกลเวอร์เนียทั้งหมด n ช่อง เวอร์เนียอันนั้นจะอ่านค่าได้ละเอียด $1/n$ ของ 1 ช่องสเกลหลัก


ถ้าสเกลเวอร์เนียของเวอร์เนียอันหนึ่งมีจำนวนช่องเท่ากับ 20 ช่อง และ 1 ช่องสเกลหลักเท่ากับ 1 mm ดังนั้นเวอร์เนียอันนี้จะอ่านได้ละเอียด $1/20 \times 1\text{mm}$ เท่ากับ 0.05 mm ค่านี้เรียกว่า least count ของเวอร์เนีย ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุดหรือค่าละเอียดที่สุดที่เวอร์เนียอันนั้นวัดได้

ค่า least count มักจะพิมพ์ติดอยู่ที่สเกลเวอร์เนีย ถ้าเวอร์เนียอันใดไม่มีค่า least count ผู้ใช้ต้องหาก่อนทำการวัดเสมอ

4. การใช้และการบันทึกค่าเวอร์เนีย คาลิเปอร์

4.1 การบันทึกค่าการวัด

การใช้เวอร์เนีย เราสามารถใช้เวอร์เนียวัดขนาดของวัตถุในหลายลักษณะ กล่าวคือ



รูปที่ 3 การใช้เวอร์เนียวัดขนาดวัตถุ

ที่มา : <http://www.rmutphysics.com>


- ในการวัดความยาวของแท่งวัตถุ เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก ทรงกลม ใช้ปากวัด A ดังรูป 3ก.

- ในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวงแหวน ทรงกระบอกกลวง ใช้ปากวัด B ดังรูป 3ข.

ส่วนการวัดความลึกของวัตถุ ใช้แกน C ดังรูป 3ค.

- และในการวัดทุกครั้งจะต้องให้ชิ้นงานหรือวัตถุที่ถูกวัดและเวอร์เนียอยู่นิ่ง ไม่เอนไปมา

4.2 การบันทึกค่าการวัด



รูปที่ 4 การบันทึกค่าการวัด

ที่มา : <http://www.rmutphysics.com>

จากรูปที่ 4 แสดงการใช้เวอร์เนียวัดขนาดของชิ้น ผู้ใช้ต้องหา least count ของเวอร์เนีย ดังนี้

- สเกลเวอร์เนียมีจำนวนช่องเท่ากับ 10 ช่อง
- สเกลหลัก 1 ช่อง เท่ากับ 1 มม. (mm.)

ดังนั้น ค่า Least count เท่ากับ $1/10 \times 1 = 0.1$ มม. (mm.)

ค่าจากการวัดจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักและค่าที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนีย นำค่าทั้งสองมาบวกกัน จะเป็นค่าที่อ่านได้

การอ่านค่าบนสเกลหลัก ต้องดูว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียอยู่ตรงกับสเกลหลักที่ตำแหน่งใด บันทึกค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักในหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่พิจารณาเศษของมิลลิเมตร แต่จะหาได้จากสเกลเวอร์เนีย โดยสังเกตว่าขีดใดของสเกลเวอร์เนียอยู่ตรงกับขีดใดของสเกลหลัก จากนั้นเอา ค่า Least count ของเวอร์เนียไปคูณกับขีดที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนีย ผลคูณที่ได้จะเป็นค่าที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนียหรือค่าเศษของมิลลิเมตรนั่นเอง

จากรูปที่ 4 ขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียอยู่เลขขีดที่ 32 mm. บนสเกลหลักมาเล็กน้อย แต่ไม่ถึงขีดที่ 33 ดังนั้น ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก คือ 32 mm. ส่วนที่สเกลเวอร์เนีย จะเห็นว่าขีดที่ 4 ของสเกลเวอร์เนียตรงกับขีดใดขีดหนึ่งบนสเกลหลัก ดังนั้นค่าที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนียหรือเศษของมิลลิเมตร ก็คือ $.01 \text{ mm.} \times 4$ เท่ากับ 0.4 mm. นั่นคือค่าที่อ่านได้จากเวอร์เนียคือ $32.0 + 0.4 = 32.4 \text{ mm.}$

4.3 ค่าความละเอียดของเวอร์เนีย

$$\text{ค่าความละเอียด หรือ Least Count} = \frac{1}{n}$$

n = จำนวนช่องของสเกลเวอร์เนีย

โดยปกติแล้ว ตัวเลขที่แสดงค่าความละเอียดที่สุดของเครื่องวัดนี้ มักจะเขียนไว้บนสเกลเวอร์เนียในหน่วยต่าง ๆ เสมอ

เช่น 0.1 mm. สำหรับสเกลเวอร์เนียชนิด 10 ช่อง (n = 10)

0.05 mm. สำหรับสเกลเวอร์เนียชนิด 20 ช่อง (n = 20)

0.02 mm. เมื่อสเกลเวอร์เนียมีจำนวนช่อง 50 ช่อง (n = 50)

ลำดับการอ่านค่าผลการวัด

1. ก่อนใช้เวอร์เนีย ต้องตรวจสอบดูว่ามีค่า least count เท่าใด โดยดูจากตัวเลขที่เขียนไว้บนสเกลเวอร์เนีย หรืออาจจะคำนวณจากสูตร least

$$\text{count} = \frac{1}{n}$$

2. ต้องดูว่าขีดที่ศูนย์ของสเกลเวอร์เนียอยู่ที่ตำแหน่งใดบนสเกลหลัก แล้วอ่านค่าบนสเกลหลักในหน่วยมิลลิเมตร หรือนี่ก็ได้ ตามที่เราต้องการ


3. ต่อไปดูว่าสเกลเวอร์เนียสเกลแรกนี้ตรงกับสเกลหลักคือสเกลใด

4. จากนั้นนับขีดบนสเกลเวอร์เนียจนถึงสเกลที่ตรงกับสเกลหลัก (การนับสเกลเวอร์เนียให้นับเป็นช่องสเกลเล็กๆ ได้เลย)

5. ผลการวัดที่ได้คือ

$$\text{ผลการวัด} = \text{ค่าสเกลหลัก} + (\text{ค่าสเกลเวอร์เนีย} \times \text{ค่าความละเอียดของเวอร์เนีย})$$

ตัวอย่างการอ่านสเกลเวอร์เนีย



เมื่อผลการวัดของวัตถุอันหนึ่งดังแสดงในรูปที่

รูปที่ 5 ตัวอย่างการอ่านสเกลเวอร์เนีย

ที่มา : <http://gotoknow.org>

1. ขณะนี้ขีดที่ 0 ของสเกลเวอร์เนียอยู่ที่ตำแหน่งที่ 11.00 มิลลิเมตร เลยกออกมาเล็กน้อยบนสเกลหลัก

2. และขีดที่ 13 ของสเกลเวอร์เนียตรงกับขีดบนสเกลหลัก จึงนำเอาเลข 13 คูณกับ least count จะได้เป็นค่าเศษของมิลลิเมตร คือ $13 \times 0.05 = 0.65$ มิลลิเมตร

3. นำค่าที่อ่านได้จากข้อ 1 บวกกับค่าที่อ่านได้ในข้อ 2 ก็จะเป็นผลการวัดในครั้งนี้ นั่นคือ

$$= 11.00 + (13 \times 0.05)$$

$$= 11.00 + 0.65$$

ดังนั้น ค่าที่วัดได้ = 11.65 มิลลิเมตร

5. บทสรุป

ในการใช้งานเครื่องมือวัดขนาดเวอร์เนียคาลิเปอร์ อาจมีค่าความผิดพลาดที่เกิดจากการอ่านค่าจากเวอร์เนียคาลิเปอร์มีสาเหตุหลาย ๆ ประการ ดังต่อไปนี้

- ค่าความผิดพลาดจุดศูนย์ คือ จุดศูนย์ของสเกลหลักและจุดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียไม่ตรงกัน

- ในการวัดปริมาณของวัตถุที่มีความยืดหยุ่นได้ด้วยเวอร์เนียคาลิเปอร์ไม่ควรหนีบวัตถุแรงจนเกินไปจนเสียรูปทรง ทำให้ค่าที่วัดได้มีความผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น การวัดปริมาณต่าง ๆ ของแท่งยางลบ

- ในการอ่านค่าจากเวอร์เนียคาลิเปอร์ ควรอ่านด้วยความถูกต้องและแม่นยำ ในการ

พิจารณาเศษของสเกลเวอร์เนียที่เกินจากสเกลหลัก ควรดูในแนวตรงและตั้งฉากกับสายตาเพื่อลดการเกิดพาราเล็กหากมองเอียงจะทำให้มองเห็นสเกลเวอร์เนียที่ตรงกับสเกลหลักยาก ในการพิจารณานั้นจะมีเพียงขีดเดียวของสเกลเวอร์เนียเท่านั้นที่ตรงกับสเกลหลัก

- การวัดขนาดของวัตถุที่เป็นทรงกลม ควรหนีบวัตถุตรงตำแหน่งกึ่งกลางมากที่สุดเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

6. ข้อเสนอแนะในการใช้งาน

- ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนนำไปใช้งาน

- ฝึกการใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือ และเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้เครื่องมือวัด

- เมื่อต้องการวัดปริมาณใดๆ ให้ทำการวัดปริมาณนั้นๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อให้การวัดมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

- ในการบันทึกค่าจากการวัดปริมาณ ใดๆ ให้ทำการบันทึกค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัด และหน่วยวัดด้วยเสมอ

- ควรระมัดระวังอันตรายจากเวอร์เนียคาลิเปอร์ เนื่องจากมีความแหลมและคมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

บรรณานุกรม

- กุนธน ไชยกิจ. (2534) การวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน.
- ธีรยุทธ สุวรรณประทีป. (2532) เครื่องมือวัดละเอียด. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.
- ไชยศักดิ์ ศรีสุขเดช. (2542) เครื่องมือวัดและการวัดละเอียด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
จักรกฤษณ์ บุรณสัมฤทธิ์ และคณะ. งานวัดละเอียด. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ,
ม.ป.ป.
- สมปอง มากแจ้ง. งานวัดละเอียด2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ, ม.ป.ป.
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สสท.
- เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์.
- คู่มือการเรียนของ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กศษ.กพช.อร
- <http://gotoknow.org/file/physically/lab.doc>
- <http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/labphysics1/vernier/Vernier2.htm>
- <http://www.thapra.lib.su.ac.th>
- <http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/tool2.htm>
-